



INFORMATIVO DE OCORRÊNCIA / INDISPONIBILIDADE / DISPONIBILIDADE

REVISÃO
0

| PREFIXO DA AERONAVE | BASE DE OPERAÇÃO |
|---------------------|------------------|
| PR-OHY | SBCB |

| | OCORRÊNCIA | INDISPONIBILIDADE | X | DISPONIBILIDADE |
|-----------------------|------------|-------------------|---|-----------------|
| PANE REPORTADA | | | | |

SKYTRACK INOPERANTE

PANE CONSTATADA

SKYTRACK INOPERANTE

ATA (SISTEMA DA AERONAVE EM PANE): 23-00-00 (COMMUNICATIONS)

AÇÃO CORRETIVA

EFETUADO Reparo na CABLAGEM do conector da antena Skytrack E107P2 DEACORDO COM MANUAL DE MANUTENÇÃO AMP 39-A-20-10-18-00A-66AA-A e 39-A-20-10-23-02A-259A-A. Realizada verificação do sistema operacional DE ACORDO COM MANUAL DE MANUTENÇÃO AMP 39-B-23-95-00-00A-320A-K com resultado satisfatório.

ORDEM DE SERVIÇO: 231078-01

DIÁRIO DE BORDO: 1702

REFERÊNCIA TÉCNICA AMM: 23-00-00

OBSERVAÇÕES:

| VOO | N° PAX | DESTINO | LOCAL PANE | TRIPULAÇÃO |
|-----|--------|---------|------------|------------|
| | | | | |

| PARTIDA | DECOLAGEM | POUSO | CORTE | HORA PANE | MECÂNICO | INSPECTOR |
|---------|-----------|-------|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 04/10/2023 07:09 | MURILO MARTINS DE OLIVEIRA | MARCELO SALVADOR GUIMARAES |

| INDISPONIBILIDADE | DATA | 04/10/2023 | DISPONIBILIDADE | DATA | 04/10/2023 |
|-------------------|---------|------------|-----------------|------|------------|
| | HORÁRIO | 07:09 | | | |

FORM - 01 REVISÃO 00

DATA 25/11/2022