

	INFORMATIVO DE OCORRÊNCIA / INDISPONIBILIDADE / DISPONIBILIDADE	REVISÃO 0
---	--	----------------------

PREFIXO DA AERONAVE	BASE DE OPERAÇÃO
PR-OHY	SBCB

	OCORRÊNCIA		INDISPONIBILIDADE	X	DISPONIBILIDADE
PANE REPORTADA					

SKYTRACK INOPERANTE

PANE CONSTATADA

SKYTRACK INOPERANTE

ATA (SISTEMA DA AERONAVE EM PANE):	23-00-00 (COMMUNICATIONS)
---	---------------------------

AÇÃO CORRETIVA

EFETUADO Reparo nA CABLAGEM do conector da antena Skytrack E107P2 DEACORDO COM MANUAL DE MANUTENÇÃO AMP 39-A-20-10-18-00A-66AA-A e 39-A-20-10-23-02A-259A-A. Realizada verificação do sistema operacional DE ACORDO COM MANUAL DE MANUTENÇÃO AMP 39-B-23-95-00-00A-320A-K com resultado satisfatório.

ORDEM DE SERVIÇO:	231078-01
DIÁRIO DE BORDO:	1702
REFERÊNCIA TÉCNICA AMM:	23-00-00
OBSERVAÇÕES:	

VOO	Nº PAX	DESTINO	LOCAL PANE	TRIPULAÇÃO

PARTIDA	DECOLAGEM	POUSO	CORTE	HORA PANE	MECÂNICO	INSPETOR
				04/10/2023 07:09	MURILO MARTINS DE OLIVEIRA	MARCELO SALVADOR GUIMARAES

INDISPONIBILIDADE	DATA	04/10/2023	DISPONIBILIDADE	DATA	04/10/2023
	HORÁRIO	07:09			

FORM - 01 REVISÃO 00	DATA 25/11/2022
-----------------------------	------------------------